

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Стерлитамакский межрайонный Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473)21-26-62, e-mail: gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29 / 1 / 30

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению Детский сад
общеразвивающего вида с. Наумовка муниципального района Стерлитамакский район Республики
Башкортостан, Заведующей МДОАУ детский сад с. Наумовка, Табулдиной Зайтуне Равильевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ Ибрагимов Ирека Фаизовича

№ 29 от “ 11 ” апреля 20 18 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

" 19 " 03 20 18 г. с 10 час 00 мин до 11 час 00 мин продолжительность 1 час

" 23 " 03 20 18 г. с 10 час 00 мин до 11 час 00 мин продолжительность 1 час

" 11 " 04 20 18 г. с 15 час 00 мин до 16 час 00 мин продолжительность 1 час

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов РБ по пожарному надзору капитаном внутренней службы Хусаиновым Азатом Раисовичем в отношении объекта защиты - комплекс зданий Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению Детский сад общеразвивающего вида с. Наумовка муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, район Стерлитамакский, село Наумовка, улица Ленина, 67

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МДОАУ детский сад с. Наумовка, Табулдиной Зайтуней Равильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В отношении объекта защиты руководителем организации не утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	
2.	В помещении тамбура медицинского кабинета	ст. 4, ст. 83, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.	01.02.2019	

	расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий составляет менее 1 м (фактически составляет 0,6 м.)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
3.	В помещении тамбура медицинского кабинета горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м (фактически составляет 0,4 м.)	ст. 4, ст. 83, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2019	
4.	В коридоре первого этажа на пути эвакуации противопожарная дверь, разделяющая коридор длиной более 60 метров, находится в открытом положении (снято устройство для самозакрывания)	пп. Г, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	
5.	В коридоре первого этажа, на пути эвакуации, в месте расположения противопожарной двери допущен перепад высот менее 45 см (фактически составляет 7 см)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2019	
6.	Дверь лестничной клетки на первом этаже не оборудована приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	ст. 4, 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18*, СНИП 21-01-97*	01.02.2019	
7.	Под лестничным маршем на первом этаже допущено хранение горючих материалов	пп. К, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	
8.	Запоры на двери эвакуационного выхода на улицу из группы "Улыбка", не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	
9.	над эвакуационными выходами из помещений игровой и спальни группы "Капелька" отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД»,	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	01.02.2019	

		Требования пожарной безопасности»		
10.	Заполнение проемов в противопожарных преградах между помещениями детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) и складского помещения на первом этаже (склад, кладовые) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30 (установлены металлические двери с неизвестными показателями огнестойкости, отсутствует маркировка)	ст. 4, ч. 2, ч. 3 ст. 88, таблица 23, таблица 24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, п. 5.18, п. 7.4, п. 7.20 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2019	
11.	Заполнение проемов в противопожарных преградах между помещениями детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) и помещения гладильной на первом этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30 (установлены металлические двери с неизвестными показателями огнестойкости, отсутствует маркировка)	ст. 4, ч. 2, ч. 3 ст. 88, таблица 23, таблица 24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, п. 5.18, п. 7.4, п. 7.20 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2019	
12.	Заполнение проемов в противопожарных преградах между помещениями детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) и складского помещения для хранения декораций (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30 (установлены металлические двери с неизвестными показателями огнестойкости, отсутствует маркировка)	ст. 4, ч. 2, ч. 3 ст. 88, таблица 23, таблица 24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, п. 5.18, п. 7.4, п. 7.20 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2019	
13.	Запоры на двери эвакуационного выхода из коридора третьего крыла на улицу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	
14.	Дверь эвакуационного выхода из помещения игровой группы "Мишки" в раздевалку открываться не по направлению выхода из помещения	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2019	
15.	В группе "Мишки" ширина эвакуационного выхода в помещении раздевалки, заужена полкой под обувь и составляет 0,58 метра, что менее требуемой ширины	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2019	
16.	Отделка потолка в помещении тамбура группы "Мишки" выполнена из материалов с неподтвержденными показателями пожарной опасности	ст. 4, ч. 7, ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2019	
17.	над эвакуационными выходами из помещений игровой и спальни группы "Мишки" отсутствуют	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о	01.02.2019	

	световые оповещатели «ВЫХОД»,	требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
18.	На пути эвакуации, при выходе из помещения отдыха на первом этаже на улицу допущен перепад высот менее 45 см (проходит труба отопления)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2019	
19.	Запоры на двери эвакуационного выхода из помещения отдыха первого этажа на улицу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	
20.	При выходе из помещения отдыха на первом этаже в тамбуре эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	пп. В, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	
21.	Над эвакуационным выходом из помещения спортивного зала отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»,	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.02.2019	
22.	В помещении охранника эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника	пп. В, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	
23.	над эвакуационным выходом из помещения спальни группы "Теремок" отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»,	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.02.2019	
24.	Отделка потолка в помещении тамбура группы "Теремок" выполнена из материалов с неподтвержденными показателями пожарной опасности	ст. 4, ч. 7, ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2019	
25.	В помещении тамбура группы "Теремок" на полу проложен линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 4, ч. 7, ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2019	

26.	В спальном помещении группы "Ромашка" расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий составляет менее 1 м (фактически составляет 0,75 м.)	ст. 4, ст. 83, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
27.	над эвакуационным выходом из помещения спальни группы "Ромашка" в игровую отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»,	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.02.2019	
28.	В группе "Ромашка" ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки в лестничную клетку, заужена шкафом и составляет 0,75 метра, что менее требуемой ширины	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.02.2019	
29.	над эвакуационным выходом из помещения игровой группы "Березка" отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»,	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.02.2019	
30.	над эвакуационным выходом из помещения игровой группы "Солнышко" отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»,	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.02.2019	
31.	над эвакуационным выходом из спального помещения группы "Ягодка" в игровую отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»,	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.02.2019	
32.	Запоры на двери эвакуационного выхода из группы "Ягодка" на лестницу 3-го типа, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	

33.	над эвакуационным выходом из помещения игровой группы "Радуга" отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.02.2019	
34.	На втором этаже в неэксплуатируемой части здания имеются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	пп. А, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	
35.	В помещениях на втором этаже в неэксплуатируемой части здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренных конструкцией светильника	пп. В, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов РБ по
пожарному надзору Хусаинов А.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 11 ” апреля 20 18 г.

(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МДОАУ детский сад с. Наумовка,
Табулдина Зайтуна Равильевна

(должность, фамилия, инициалы)

“ 11 ” апреля 20 18 г.

(подпись)

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа

23) при эвакуационном выходе из помещения первой группы "Радуга" отсутствует световой указатель «ВЫХОД»	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.02.2019
24) На втором этаже в неэксплуатируемой части здания наружной электропроводка с надземной арматурой (изоляция)	ст. 8, ст. 12 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019
25) В помещениях на втором этаже в неэксплуатируемой части здания эксплуатируются светильники со скрытыми колпачками (расеивателями), предусмотренной конструкцией светильника	ст. 8, ст. 42 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.02.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязанностью для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность их устранения.

При рассмотрении указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в вышеуказанный срок устранения физических и юридических лиц в соответствии с данными требованиями, в настоящее время отсутствуют в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несет:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- общественные организации;
- лица, выполняющие работы, подпадающие или выполняющиеся имуществом, в том числе руководителем организации;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Г. Стерлибазина,
Стерлибазинского и Стерлибазинского районов РБ по
пожарному надзору Хусниной А.Р.

(подпись, Фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарной безопасности)

« 11 » апреля 2018 г.



Предложение для устранения нарушения:

Закондарица М.И.И.А.С. от имени г.о.у. Нарманько

Губулдина Зарина Рашидовна

(подпись, фамилия, имя, отчество)

« 11 » апреля 2018 г.

Р.С.А.Б.
Г.И.И.И.И.И.И.

Телефон доверия:
8 (347) 251-99-69 (Уфя)